



**LCD termostaat 24 V – 230 V
Comfort NC / Control NC
RD 61112 K / RD 61112 C**

124804.1108

SKS Võru OÜ
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn


Tel. +372 627 7150
Faks +372 627 7159

E-mail: sks@skss.ee
www.skss.ee

Comfort | Control

1. Seadme kasutamine

► 1.1 Juhtpaneel ja ekraani elemendid



Comfort | Control

Asend 1: Anduri nupp „AB”

Asend 2: Anduri nupp „CONFIRMATION (kinnitamine)”

Asend 3: Anduri nupp „UP (üles)”

Asend 4: Nädalapäevad*

Asend 5: Töörežiim „Day operation (päevane töötamine)”

Asend 6: Töörežiim „Night operation (öine töötamine)”

Asend 7: Töörežiim „Automatic operation (automaatne töötamine)”

Asend 8: Mälu „M”

Asend 9: Valik „UP/DOWN (üles/allा)”

Asend 10: Aeg/temperatuur

Asend 11: 24 h ajariba (küttefaasi programmeerimine)*

*ainult versioonis Control

► 1.2 Anduri nupud

Kinnitamiseks puudutage kergelt nuppusid.

► 1.3 Ekraani näidud

Kui termostaat ei tööta, siis näidatakse pidevalt tegelikku temperatuuri.


Comfort | Control

2. Põhiseadistused

► 2.1 Aja ja nädalapäeva seadistamine pärast esmakordset kasutuselevõttu / toiteriket.

Versioon **Comfort**: esmakordse kasutuselevõtu käigus kuvatakse töörežiim ja tegelik temperatuur. Pärast pikemaajalist toiteriket on kõik seadistused (sihttemperatuur, töörežiim, temperatuuri vähinemine) säilinud.

Versioon **Control**: esmakordsel käivitamisel küsitakse aega ja jooksvat nädala-päeva. Sama kehtib ka pikemajalise toiterikke korral, kuid kõik muud seadistused säilivad.




Tunni näit vilgub

- 2.1.1 Jooksva tunni seadistamiseks vajutage ▼ või ▲.
Kinnitamiseks vajutage ●.



Minuti näit vilgub

- 2.1.2 Jooksvate minutite seadistamiseks vajutage ▼ või ▲.
Kinnitamiseks vajutage ●.



Kuupäeva näit vilgub

- 2.1.3 Jooksva kuupäeva seadistamiseks vajutage ▼ või ▲.
Kinnitamiseks vajutage ●.

- 2.1.4 Aja ja nädalapäeva sisestamise lõpetamiseks oodake,
kuni sisestusaeg lõppeb või vajutage ▼.
või vajutage ▲, et liikuda punkti 5.1.6
(Nädala programmeerimine).

► 2.2 Aja ja nädalapäeva seadistamine

Versioon **Comfort**: ei ole vajalik, seadistamine ei ole võimalik

Versioon **Control**: kõikide töörežiimide aega ja nädalapäeva saab seadistada mälus „M“. Erand: aja ja nädalapäeva sisestamist palutakse kohe pärast esmakordset kasutuselevõttu või pikemaajalist toitekatksetust.

2.2.1 Minge punkti 5.1.4



Nädalapäev ja aeg vilguvad

2.2.2 Kinnitamiseks vajutage ●.



Tunni näit vilgub

- 2.2.3 Jooksva tunni seadistamiseks vajutage ▼ või ▲.
Kinnitamiseks vajutage ●.



Päeva näit vilgub

- 2.2.4 Jooksvate minutite seadistamiseks vajutage ▼ või ▲.
Kinnitamiseks vajutage ●.



Päeva näit vilgub

- 2.2.5 Jooksva päeva seadistamiseks vajutage ▼ või ▲.
Kinnitamiseks vajutage ●.



Aja ja kuupäeva näidud vilguvad


- 2.2.6 Kütteaedade programmeerimiseks jätkake asukohast 5.1.4.

Aja ja päeva seadistuste lõpetamiseks vajutage ▼.
Sisestatud värtuste muutmiseks vajutage ● ning jätkake punktist 2.2.3.

► 2.3 Sihttemperatuur (ruumi soovitud temperatuur)

Sihltemperatuuri saab seadistada $0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ sammuga vahemikus $8\text{ }^{\circ}\text{C}$ kuni $30\text{ }^{\circ}\text{C}$.


- 2.3.1 Vajutage ▼ või ▲. Kuvatakse hetkel seadistatud sihttemperatuur.



- 2.3.2 Valige soovitud sihttemperatuur ▼ või ▲ abil.
Kinnitamiseks vajutage ● või oodake, kuni sisestusaeg lõppeb.

► 2.4 Temperatuuri vähenemise seadistamine

- 2.4.1 Vajutage ●.



Viimati seadistatud töörežiim vilgub

2.4.2 Valige mälu M ▼ või ▲ abil. Kinnitamiseks vajutage ●.



Viimati seadistatud temperatuuri vähenemine ja töörežiim „Öine töötamine“ vilguvad.

2.4.3 Kinnitamiseks vajutage ●.



Viimati seadistatud temperatuuri vähenemine vilgub.

2.4.4 Valige soovitud temperatuuri vähenemine ▼ või ▲ abil.
Kinnitamiseks vajutage ●.



Uus temperatuuri vähendamise näit ja töörežiim „Öine töötamine“ vilguvad.

2.4.5 Seadistuse lõpetamiseks vajutage ▼ või ▲ või oodake, kuni sisestamise aeg lõppeb.

► 2.5 Ooterežiim / külmumisvastane funktsioon

Pikemaajalisel eemalviibimisel (näiteks puhkusest) soovitame kasutada ooterežiimi. Ooterežiimi ajal on pidev kütmine välja lülitatud, mis katkeb ainult siis, kui tegelik temperatuur langeb alla 8 °C. Sellisel juhul avaneb ventiil, kuni temperatuur tõuseb tasemele 8,2 °C. See hoiab ära radiaatorite külmumise (külmumisvastane funktsioon).

Ooterežiimi käivitamiseks vajutage ● nuppu 5 sekundi jooksul.



Ekraanile kuvatakse „OFF(väljas)“ ja „M“.

Ooterežiimi väljalülitamiseks vajutage uuesti lühiajaliselt ● nuppu. Kuvatakse viimati seadistatud väärised.

3. Töörežiimid

► 3.1 Töörežiimi ülevaade

 **Päevane töötamine:** Säästurežiim on väljas „OFF“. Ei toimu temperatuuri vähendamist/suurendamist. Termostaat on normaalses töörežiimis ning töötab vastavalt sihttemperatuurile.

 **Öine töötamine:** Säästurežiim on sees „ON“. Sihttemperatuur on alandatud 2–6 kraadi võrra. Vähendatud temperatuuri saab seadistada vastavalt punktile 2.4.


 **Automaatne töötamine:** Säästurežiim on „AUTOMATIC“ (automaatne).

Versioon **Comfort**: Kütte ja temperatuuri vähendamise aegu saab reguleerida sõltuvalt aegrelee signaalist (väljine aegrelee / peamine või Control termostaat).

Versioon **Control**: Sisemine mälu „M“ reguleerib kütte ja temperatuuri vähendamise aegu (seadistada saab 2 küttefaasi päeva kohta vastavalt punktidele 5–7).

► 3.2 Töörežiimi valimine

3.2.1 Vajutage ●. Viimati valitud töörežiim vilgub.



3.2.2 Valige soovitud töörežiim ▼ või ▲ abil. Kinnitamiseks vajutage ●.



Ekraanile kuvatakse uuesti tegelik temperatuur ning ka valitud töörežiim.

4. Aegrelee teave (aegrelee "M")

4.1 Nädalapäevad

Nädalapäevad.

Versioon Control võimaldab programmeerida küttefaase mälus „M”. See võimaldab programmeerida töönädala (esmaspäev – reede), nädalalõpu või kõik nädalapäevad individuaalselt.

Küttefaasid

Iga päeva jaoks saab seadistada 2 küttefaasi (nt 5.30–12.45 ja 17.00–22.15). Viimane võimalik 2. väljalülitamise aeg on 23.45, kõige varasem 1. sisselülitamise aeg on 00.15.

Päeva küttefaaside kattumise programmeerimine (näiteks 17:00 kuni 01:00) ei ole võimalik.

Mitteprogrammeeritud aegade korral langetatakse sihttemperatuuri 2-6 kraadi võrra.

Suve-ja talveaeg


Suve-ja talveaega peab seadistama kätsi, kuna need kuupäevad ei ole programmeeritud.

4.2 Tehase seadistused

Tehase seadistus: Sihttemperatuur on seadistatud:

- Esmaspäev – Reede 05:00-08:00 ja 15:00-22:00
- Laupäev – Pühapäev: 06:00-23:00

Ülejäänud ajal vähendatakse temperatuuri 2-6 kraadi võrra.



Kuva 5.1.6

“Clr”, “ALL” vilguvad vaheldumisi = aegreleed on võimalik seadistada tagasi tehase seadistustele.

Tehase seadistusi on võimalik lähtestada vajutades pärast punktis 5.1.6 kirjeldatud programmeerimist viieks sekundiks ● nuppu. Kõik eelnevalt teostatud seadistused tühistatakse (tehase seadistus). Seejärel kuvatakse 5.1.7 kuva. Seejärel saab sisestada uue programmi.

5. Aegrelee: Nädal


► 5.1 Nädala programmeerimine (Esmaspäev – Reede)

5.1.1 ● = Menüüvaliku töörežiim



Viimati seadistatud töörežiim vilgub.

5.1.2 ▲ = Valige mälu "M"



Mälu „M“ vilgub.

5.1.3 ● = Kinnitage



Töörežiim „Öine töötamine“ ja temperatuuri vähendus vilguvad.


Control

5.1.4 ▲ = Jätkake programmeerimist.




Nädalapäev ja aeg vilguvad.

5.1.5 ▲ = Jätkake programmeerimist



Nädalapäev ja ajariba vilguvad.


5.1.6 ● = aegreleed on võimalik seadistada tehase seadistusele (vaadake „4.2 Tehase seadistus“). Kui Te seda ei soovi, siis jätkake punktiga 5.1.7.



„Clr“ ja „All“ vilguvad vahendumisi; ajariba ja nädalapäevad vilguvad.

Control

5.1.7 ▲ = Nädala [1] [2] [3] [4] [5] programmeerimine



Nädalapäevad [1] [2] [3] [4] [5] vilguvad. Ajaribal on kuvatud jooksev programmeerimine.

- või ▲ = Nädalalõpu programmeerime [6] [7], jätkake punktist 6.1.2
või 2x ▲ = Eraldi nädalapäevade programmeerimine [1] [2] [3],
jätkake punktist 7.1.1

5.1.8 ● = Nädalapäevade kinnitamine




Info:

1. sisselülitamise aeg
(1 sekund)

5.1.9 ▼/▲ = Tunni seadistamine ja ● = tunni kinnitamine



- ▼/▲ = Minutite seadistamine (veerandtundide kaupa) ja
● = tundide kinnitamine




Info: 1.
väljalülitamise
aeg (1 sekund)

5.1.11 ▼/▲ = Tunni seadistamine ja ● = tunni kinnitamine



5.1.12 ▼/▲ = Minutite seadistamine (veerandtundide kaupa) ja
● = tunni kinnitamine



Info: 2.
sisselülitamise
aeg (1 sekund)

5.1.13 ▼/▲ = Tunni seadistamine ja
● = tunni kinnitamine




5.1.14 ▼/▲ = Minutite seadistamine (veerandtundide kaupa) ja
● = tunni kinnitamine




Info: 2.
väljalülitamise
aeg (1 sekund)

Control

5.1.15 ▼/▲ = Tunni seadistamine ja
● = tunni kinnitamine



5.1.16 ▼/▲ = Minutite seadistamine (veerandtundide kaupa) ja
● = tunni kinnitamine



Programmeeritud
kütteaeagade
(3 sekundit)
esitamine.

5.1.17 Nädalalõpu programmeerime, jätkake asukohast 6.1.2
või ▼ = nädala ümberprogrammeerimiseks jätkake asukohast 5.1.7
või I lõpetamiseks: oodake ajalõppu


Control

6. Aegrelee: Nädalalõpp


► 6.1 Nädalalõpu programmeerimine (Laupäev + pühapäev)

Nädalalõpu programmeerimise algusasend on punktis 5.1.7

(Nädalapäevad **1 2 3 4 5** vilguvad.)



6.1.1 ▲ = Nädalalõpu programmeerimine **6 7**



Nädalapäevad **6 7** vilguvad. Viimati seadistatud programm kuvatakse ajaribal.

6.1.2 ● = Nädalalõpu kinnitamine




Info: 1.
sisälülitamise
aeg (1
sekund)



Control

6.1.3 Jätkake punktides 5.1.8 kuni 5.1.16 kirjeldatud toimingutega



Nädalalõpu programmeerimine on lõppenud pärast 2. väljalülitamise aja minuti näidu kinnitamist (● vajutamisega) punktis 5.1.16. Esimene nädalapäev vilgub.

6.1.4 Eraldi nädalapäevade programmeerimine.
Jätkake punktiga 7.1.3.

▼ = nädala ümberprogrammeerimiseks jätkake punktist 5.1.2
või lõpetamiseks: oodake ajalõppu


Control

7. Aegrelee. Eraldi nädalapäevad

7.1 Eraldi nädalapäevade programmeerimine

Eraldi nädalapäevade programmeerimise algusasend on punktis 5.1.7

7.1.1 ▲ = programmeeritavate nädalapäevade valimine



Valitud nädalapäevad vilguvad

7.1.2 ● = nädalapäevade kinnitamine




Info: 1.
väljalülitamise
aeg
(1 sekund)



Jätkake punktides 5.1.10 kuni 5.1.16 kirjeldatud toimingutega

|



- Pärast 2. väljalülitamise aja minuti näidu kinnitamist (● vajutamisega) punktis 5.1.16 hakkab nädalapäev vilkuma.
- 7.1.4 ● = Järgneva nädalapäeva programmeerimiseks jätkake punktis 5.1.9 kirjeldatud tegevusega.
▲ = Teise nädalapäeva valimine ja kinnitamine ● vajutamisega, jätkake punktis 5.1.9 kirjeldatud tegevusega.
▼ = Nädalapäeva ümberprogrammeerimine, jätkake punktis 6.1.12 kirjeldatud tegevusega.
2x ▼ = Nädala ümberprogrammeerimine, jätkake punktis 5.1.8 kirjeldatud tegevusega.
3x ▼ = Võimalus aegrelee tehase seadistuse seadistamiseks (punkt 5.1.7), pärast seda lõpetage uus programmeerimine.
▼ = Võimalus aegrelee tehase seadistuse seadistamiseks (punkt 5.1.7), pärast seda lõpetage uus programmeerimine.